

PCN-S240403

2024年5月9日

アドバンテック株式会社

SOM-7533のロードスイッチおよびLVDS FW更新のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

SOM-7533で使用されているロードスイッチについて、新規開発製品への使用非推奨とのアナウンスがベンダより出されたため互換品への変更を行います。また LVDS FW を変更し、幅広い LCD パネルに対応いたします。

下記の通り影響範囲と日程をご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 :

SOM-7533 (カスタマイズTPNを含む)

(2) 変更内容 :

| 元のP/N | 新しいP/N |
|---|---|
| 1. LDO: 1410033182-01 LDO-adj AP7366-W5-7 0.6A SOT-23 5P | 1. LDO: 1410033194-01 LDO-ADJ RT9080N-08GJ5 0.6A SOT-23 5P |
| 2. LVDS FW: 1420058586 EEPROM SOM-7533 VESA V1.1 CS:B862 M24C64-FMC6TG | 2. LVDS FW: 1420059965 EEPROM SOM-7533 VESA V1.2 CS:B81F M24C64-FMC6TG |

(3) 変更の影響 :

| 項目 | 影響 |
|------------|----|
| PCB 設計の変更 | 無し |
| BIOS | 無し |
| EC ファームウェア | 無し |
| OS | 無し |
| ドライバー | 無し |
| 機能への影響 | 無し |

(4) 製品の対応について :

SOM-7533

| | |
|----------------|----------------|
| 型番タイプ | Effective Date |
| 標準 Part Number | 2024 年 5 月 |
| T-Part Number | お客様の承認次第 |

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - － 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - － 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022