ADVANTECH Enabling an Intelligent Planet

製品変更通知

PCN-A230601

Version: 1.0
発行日: 2023 年 6 月 16 日
アドバンテック株式会社

変更概要:
AIMB-277シリーズ標準BIOSの変更通知。
BIOSモードにおいて、まれにHDMIディスプレイの表示が遅れることがある不具合の改善のため

変更詳細:

項番	現行BIOS型番、バージョン情報	更新後の BIOS型番、バージョン情報
1	**1420054590** BIOS AIMB-277 Q060**V113**	**1420057819** BIOS AIMB-277 Q060**V114**
2	**1420054591** BIOS AIMB-277 H160**V113**	**1420057818** BIOS AIMB-277 H160**V114**

製品型番と適用BIOSバージョン:

モデル	製品型番	現行 BIOS バージョン	更新後の BIOS バージョン
AIMB-277 Series	AIMB-277G2-FLA1E	Q060**V113**	Q060**V114**
	AIMB-277G2-00A1E	Q060**V113**	Q060**V114**
	AIMB-277L-00A1E	H160**V113**	H160**V114**

変更適用時期:
標準型番について
2023年6月20日発行の変更指示（ECOM-204183）を以って BIOS V114 (1420057819 & 1420057818)の適用を実施。

既存のT型番（お客様専用型番）について
1. 標準 BIOS を使用されている場合は、BIOS V114 の適用を検討ください。
2. カスタム BIOS を使用されている場合は、貴社ご担当営業，FAE にご相談ください。

お客様のアプリケーションでHDMIディスプレイを使用されていな場合、HDMIに関する不具合の懸念をお持ちでない場合は、すぐに変更を行っていただく必要はありません。

変更に伴う影響の範囲:

項目	影響
機能性に対する影響	なし
機構設計に対する影響	なし
BIOSに対する影響	**あり**
環境特性に対する影響	なし
認証に対する影響	なし
製品型番に対する影響	なし

以上

尚、 本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022