

2023年7月20日
アドバンテック株式会社

列車車載用産業用PC ITA-5831 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、機能改善のため、列車車載用産業用PC ITA-5831のBIOSが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ITA-5831-L0A1E
- ITA-5831-M0A1E
- ITA-5831-H0A1E
- ITA-5831-S0A1E
- ITA-5831-L5A1E
- ITA-5831-M5A1E
- ITA-5831-H5A1E
- ITA-5831-S5A1E
- ITA-5831-L7A1E
- ITA-5831-M7A1E
- ITA-5831-H7A1E
- ITA-5831-S7A1E

(2) 変更によるインパクト

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New working order

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ITA-5831-L0A1E ITA-5831-M0A1E ITA-5831-H0A1E ITA-5831-S0A1E ITA-5831-L5A1E ITA-5831-M5A1E ITA-5831-H5A1E ITA-5831-S5A1E ITA-5831-L7A1E ITA-5831-M7A1E ITA-5831-H7A1E ITA-5831-S7A1E ITA-5831 TPN (Use Standard model BIOS)	ECOM-205101	2023-July	New working order	CMOS Skip wait for enter key to continue while CMOS checksum error. DMI Info Fixed DMI table value after clear CMOS. New: 1420058127 Old: 1420055939 ITA-5831 9591231R50U 9591231R51E 9691231R40E 9691231R41E 9691231R50E 9691231R70E 9691231R80E 9691231R81E

(3)変更詳細情報

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ITA-5831-L0A1E ITA-5831-M0A1E ITA-5831-H0A1E ITA-5831-S0A1E ITA-5831-L5A1E ITA-5831-M5A1E ITA-5831-H5A1E ITA-5831-S5A1E ITA-5831-L7A1E ITA-5831-M7A1E ITA-5831-H7A1E ITA-5831-S7A1E ITA-5831 TPN (Use Standard model BIOS)	1420055939 (V1.24)	1420058127 (V1.25)	Firmware	No	1. Skip wait for enter key to continue while CMOS checksum error. 2. Fixed DMI table value after clear CMOS

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ― 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022