

2023年8月7日

アドバンテック株式会社

SOM-6882のECファームウェア更新のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

SOM-6882のウォッチドッグタイマー関連の不具合修正のため、搭載している EC (Embedded Controller) のファームウェアを更新します。(PCN-S230801)

下記の通り影響範囲と日程をご案内申し上げます。

記

**(1) 対象製品型番 :**

SOM-6882 (カスタマイズTPNを含む)

**(2) 変更内容 :**

1. WDTピンの起動時の動作を仕様に合わせるため、ECファームウェアがV01からV02に更新されます。

Output Mode	Description
1	The Module generates an internal reset. Module pins PCI_RST# and CB_RESET# that are supported are pulsed low. WDT pin is driven high until the unit resets.
2	The Module only drives WDT pin high until cleared by Module software.
3	The Module generates an NMI. WDT pin is driven high until cleared by Module software.

元のP/N	新しいP/N
<b>1. EC FW P/N: 1420048748</b> RDC SOM-6882 V01001205 CS:E104 A9620LIF2A	<b>1. EC FW P/N: 1420057984</b> RDC SOM-6882 V02003344 CS:0F113DA9 A9620LIF2A

※発注型番に変更はありません

変更の影響 :

項目	影響
PCB 設計の変更	無し
BIOS	無し
EC ファームウェア	変更されます
OS	無し
ドライバー	無し
機能への影響	無し

製品の対応について：

**SOM-6882**

型番タイプ	変更適用日
標準 Part Number	2023 年 8 月
T-Part Number	お客様の承認次第 ※現在問題の見られていないお客様においては、 変更は不要と考えております。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - － 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - － 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル)      FAX: :03-6802-1022