

2023年12月4日  
アドバンテック株式会社

## 産業用マザーボードAIMB-788 USBコネクタ変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

シャーシ側のI/Oシールドとの接合性の問題を解消するため、産業用マザーボードAIMB-788のUSBコネクタが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

### 記

#### (1) 対象製品型番

- AIMB-788G2-00A1
- AIMB-788G2-00A1U

#### (2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	YES
Impact on Software Compatibility	No
Impact on Environment Characteristics	No
Physical Outlook Change	Yes
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	4, New working order

#### 変更詳細：

変更理由： シャーシ側のI/Oシールドとの接合性の問題を解消するため

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
AIMB-788G2-00A1, AIMB-788G2-00A1U	1654009643 (USB2 connector with EMI fingers)	1654015383-01 (USB2 connector without EMI fingers)	Mechanical	YES	To fix the rear I/O and I/O shield misaligned issue.


**変更時期 :**

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
AIMB-788G2-00A1, AIMB-788G2-00A1U, SYS-CS01-4A04	ECOM-208146	<b>2023/Nov</b>	4, New working order	Change 1654009643 to 1654015383-01, effected from AIMB-788 S/N: AKK6011929.


BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

## 外観変更差分

**AIMB-788 現行品  
(1654009643)**



**AIMB-788 変更品  
(1654015383-01)**



尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022