

2024年1月4日  
アドバンテック株式会社

## 産業用 IoT 製品変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、産業用EKI112/15シリーズがUL認証の工場IDがT1からT5に変更になりラベル仕様変更になりますので下記の通りお知らせいたします。該当の製品に関しましてお客様へのご連絡をよろしく申し上げます。

### 記





#### 1. 対象製品型番





EKI-1221-CE, EKI-1221CI-DE, EKI-1221I-CE, EKI-1221I-MT-A, EKI-1222-CE, EKI-1222CI-DE, EKI-1222I-CE, EKI-1222I-SC-A, EKI-1224-CE, EKI-1224CI-CE, EKI-1224I-CE, EKI-1242IBNMS-A, EKI-1242IECMS-A, EKI-1242INR-A, EKI-1242IOUMS-A, EKI-1242IPNMS-A, EKI-1242IEIMS-A, EKI-1521-CE, EKI-1521CI-DE, EKI-1521I-CE, EKI-1521I-SC-A, EKI-1522-CE, EKI-1522CI-DE, EKI-1522I-CE, EKI-1524-CE, EKI-1524-CT, EKI-1524CI-CE, EKI-1524I-CE, EKI-1526-CE, EKI-1526I-CE, EKI-1526N-CE, EKI-1526TI-VDC-CE, EKI-1526T-VDC-CE, EKI-1528-CE, EKI-1528I-CE, EKI-1528I-DR-AE, EKI-1528N-CE, EKI-1528TI-VDC-CE,





#### 2. アプリケーションへの影響






Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	No
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on System Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	変更に伴うラベル以外の部品変更は有りません





### 3. 變更の内容

Affected Models	Current Component	New Component	Outlook Difference
EKI-1221-CE	1990032389T1J0	2000036243	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
EKI-1221CI-DE	1990035800T000	2000036261	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI-1221I-CE</p>	<p>1990032389T1K0</p>	<p>2000036267</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1221I-MT-A</p>	<p>1990029119N1X0</p>	<p>2000036275</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI-1222-CE</p>	<p>1990032389T1G0</p>	<p>2000036290</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1222CI-DE</p>	<p>1990035800T010</p>	<p>2000036289</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 





<p>EKI-1222I-CE</p> <p>1990032389T1H0</p> <p>2000036258</p>	<p>Old Product Label</p> 
<p>EKI-1222I-SC-A</p> <p>1990029119N1Y0</p> <p>2000036263</p>	<p>New Product Label</p> 
<p>EKI-1222I-SC-A</p> <p>1990029119N1Y0</p> <p>2000036263</p>	<p>Old Product Label</p> 
<p>New Product Label</p> 	<p>Old Product Label</p> 





<p>EKI-1224-CE</p>	<p>1990032389T1D0</p>	<p>2000036256</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1224CI-CE</p>	<p>1990032389T1F0</p>	<p>2000036278</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 





<p>EKI-1224I-CE</p>	<p>1990032389T1E0</p>	<p>2000036279</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>
<p>EKI-1242IBNMS-A</p>	<p>1990031881N0J0</p>	<p>2000036273</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>





<p>EKI-1242IECMS-A</p>	<p>1990031881N0C0</p>	<p>2000036272</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>
<p>EKI-1242INR-A</p>	<p>1990032389T0C0</p>	<p>2000036274</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>
<p>EKI-1242IECMS-A</p>	<p>1990031881N0C0</p>	<p>2000036272</p>	<p><b>New Product Label</b></p>
<p>EKI-1242INR-A</p>	<p>1990032389T0C0</p>	<p>2000036274</p>	<p><b>New Product Label</b></p>











<p>EKI-1242IOUMS-A</p>	<p>1990032389T0A0</p>	<p>2000036253</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1242IPNMS-A</p>	<p>1990031881N080</p>	<p>2000036254</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 





<p>EKI-1242IEIMS-A</p>	<p>1990031881N1A0</p>	<p>2000036271</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1521-CE</p>	<p>1990029119N1Q0</p>	<p>2000036260</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 





<p>EKI-1521CI-DE</p>	<p>1990032389T0X0</p>	<p>2000036281</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1521I-CE</p>	<p>1990029119N1R0</p>	<p>2000036280</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI-1521I-SC-A</p>	<p>1990029119N1W0</p>	<p>2000036264</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1522-CE</p>	<p>1990029119N1M0</p>	<p>2000036282</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 





<p>EKI-1522CI-DE</p> <p>1990032389T0Y0</p> <p>2000036285</p>	<p>Old Product Label</p>  <p>New Product Label</p> 
<p>EKI-1522I-CE</p> <p>1990029119N1N0</p> <p>2000036284</p>	<p>Old Product Label</p>  <p>New Product Label</p> 





<p>EKI-1524-CE</p>	<p>1990029119N1J0</p>	<p>2000036287</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1524-CT</p>	<p>1990039702T010</p>	<p>2000036269</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 





<p>EKI-1524CI-CE</p> <p>1990029119N1L0</p> <p>2000036268</p>	<p>Old Product Label</p> 
<p>EKI-1524I-CE</p> <p>1990029119N1K0</p> <p>2000036283</p>	<p>New Product Label</p> 
<p>Old Product Label</p> 	<p>New Product Label</p> 





<p>EKI-1526-CE</p>	<p>2000032026</p>	<p>2000036266</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1526I-CE</p>	<p>2000025648-11</p>	<p>2000036277</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 



<p>EKI-1526N-CE</p>	<p>2000032027</p>	<p>2000036265</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1526TI-VDC-CE</p>	<p>2000028477</p>	<p>2000036291</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI-1526T-VDC-CE</p>	<p>2000028551</p>	<p>2000036292</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1528-CE</p>	<p>2000032028</p>	<p>2000036257</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI-1528I-CE</p>	<p>2000025650-11</p>	<p>2000036259</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1528I-DR-AE</p>	<p>1990027261N020</p>	<p>2000036262</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI-1528N-CE</p>	<p>2000032029</p>	<p>2000036288</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 
<p>EKI-1528TI-VDC-CE</p>	<p>2000028478</p>	<p>2000036276</p>	<p><b>Old Product Label</b></p>  <p><b>New Product Label</b></p> 

<p>EKI1526N2001-T</p>	<p>2000032180</p>	<p>2000036270</p>	<div data-bbox="979 232 1362 600"> <h3>Old Product Label</h3> </div> <div data-bbox="979 622 1362 981"> <h3>New Product Label</h3> </div>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4. キーマイルストーン/スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Change Description
EKI-1221-CE EKI-1221CI-DE EKI-1221I-CE EKI-1221I-MT-A EKI-1222-CE EKI-1222CI-DE EKI-1222I-CE EKI-1222I-SC-A EKI-1224-CE EKI-1224CI-CE EKI-1224I-CE	ECOM-209846	01/01/2024	Change to factory-printed label, Factory ID change to T5 (for UL), and EK1-122x-CE/EKI-122xCI-DE add the UKCA logo.
EKI-1242IBNMS-A EKI-1242IECMS-A EKI-1242IEIMS-A EKI-1242INR-A EKI-1242IOUMS-A EKI-1242IPNMS-A	ECOM-210231	01/01/2024	Change to factory-printed label, Factory ID change to T5 (for UL)
EKI-1521-CE EKI-1521CI-DE EKI-1521I-CE EKI-1521I-SC-A EKI-1522-CE EKI-1522CI-DE EKI-1522I-CE EKI-1524-CE EKI-1524-CT EKI-1524CI-CE EKI-1524I-CE	ECOM-210143	01/01/2024	Change to factory-printed label, Factory ID change to T5 (for UL), and EK1-152x-CE, EK1-152xCI-DE add the UKCA logo.
EKI-1526-CE EKI-1526I-CE EKI-1526N-CE EKI-1526T-VDC-CE EKI-1526TI-VDC-CE EKI-1528-CE EKI-1528I-CE EKI-1528I-DR-AE EKI-1528N-CE EKI-1528TI-VDC-CE EKI1526N2001-T	ECOM-210148	01/01/2024	Update Product label Change to factory-printed label, Factory ID change to T5 (for UL), and EK1-1526(8)-CE add the UKCA logo.

## 5. 問い合わせに関して

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお問い合わせ致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022

以上