

2024年01月09日  
アドバンテック株式会社

## 製品変更のお知らせ

### PCN-K240101

#### 変更内容の説明：

ARK-3534 シリーズ EC バージョンのアップグレードにより、BIOS のハードウェア モニターでの CPU 温度の読み取り値が修正されました。

#### 影響を受けるモデル：

ARK-3534B-00A1, ARK-3534B-00A1U, ARK-3534C-00A1, ARK-3534D-00A1.

| 現行 EC P/N  | 新しい EC P/N |
|------------|------------|
| 1420057801 | 1420059356 |

#### 現行バージョン：

| モデル名            | ECバージョン           | ステータス |
|-----------------|-------------------|-------|
| ARK-3534B-00A1  | V3_00(1420057801) | 量産中   |
| ARK-3534B-00A1U | V3_00(1420057801) | 量産中   |
| ARK-3534C-00A1  | V3_00(1420057801) | 量産中   |
| ARK-3534D-00A1  | V3_00(1420057801) | 量産中   |

#### 新しいバージョン：

| モデル名            | ECバージョン           | ステータス        |
|-----------------|-------------------|--------------|
| ARK-3534B-00A1  | V3_01(1420059356) | 2024/1/8から導入 |
| ARK-3534B-00A1U | V3_01(1420059356) | 2024/1/8から導入 |
| ARK-3534C-00A1  | V3_01(1420059356) | 2024/1/8から導入 |
| ARK-3534D-00A1  | V3_01(1420059356) | 2024/1/8から導入 |

#### 変更の説明：

EC は、BIOS で正しい CPU 温度を表示するようにアップグレードされました。この問題は生産時に発見され、問題が発生した製品は対策されました。この変更は、問題を修正して生産の歩留まりを最適化し、すでに出荷された商品には影響を与えないようにすることです。この変更は、2024 年 1 月 8 日からの製造に導入されます。

#### 注文情報：

変化なし。

#### 主要な情報とマイルストーン (ECOM/LTB 情報)：

ECOM番号：ECOM-210688

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022