

2024年5月16日
アドバンテック株式会社

IEC-61850-3対応パワーオートメーション用サーバ ECU-579

ブラケット変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、他のモデルとの部品共通化の為、IEC-61850-3対応パワーオートメーション用サーバ ECU-579のブラケットが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ECU-579-SSDA
- ECU-579-SSDB

(2) 変更によるインパクト





Item	Impact
Impact on Mechanical Design	YES
Impact on Software Compatibility	No
Impact on Environment Characteristics	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	5, running change

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ECU-579-SSDA ECU-579-SSDB ECU579SSDA2101-T ECU579SSDA2301-T ECU579SSDB2301-T	ECOM-214402	2024-Apr-26	Running change	Change from 1960092870N000 to 1960092870N010

(4) 変更詳細情報

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ECU-579-SSDA ECU-579-SSDB ECU579SSDA2101-T ECU579SSDA2301-T ECU579SSDB2301-T	1960092870N000	1960092870N010	Mechanical	NO	To reduce lead time for material procurement.

Mechanical difference	
ECU-P expansion card bracket before (1960092870N000)	ECU-P expansion card bracket after (1960092870N010)
 	  <p>Note: Modifying the bracket shape and adding a screw hole.</p>

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022