

PCN-S240605

2024年6月26日

アドバンテック株式会社

SOM-6884のBIOSおよびECファームウェア更新のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

特定条件でのみ発生する HDA の不具合を修正するため、SOM-6884の BIOS、EC ファームウェアとそれに伴うハードウェアオプションを変更します。

下記の通り影響範囲と日程をご案内申し上げます。

## 記

## (1) 対象製品型番 :

SOM-6884 (カスタマイズTPNを含む)

## (2) 変更内容 :

元のP/N	新しいP/N
1. BIOS: 1420059452 BIOS SOM-6884 0060V200 CS:F7D0 W25R256JVEIQ	1. BIOS: 1420060671 BIOS SOM-6884 0060V201 CS: EF98 W25R256JVEIQ
2. EC: 1420058470 RDC SOM-6884 V00093932 CS:0ECC70BB A9620LIF2A(EI)	2. EC: 1420060669 RDC SOM-6884 V01004005 CS: 0ECAE14C A9620LIF2A(E)
3. 1000014963 (R5116)	3. Remove 1000014963 (R5116)

## (3) 変更の影響 :

項目	影響
PCB 設計の変更	無し
BIOS	変更されます
EC ファームウェア	変更されます
OS	無し
ドライバー	無し
機能への影響	無し

**(4) 製品の対応について :**

SOM-6884

型番タイプ	Effective Date
標準 Part Number	2024 年 7 月
T-Part Number	お客様の承認次第

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル)      FAX: :03-6802-1022