

2024年7月9日

アドバンテック株式会社

産業用サーバマザーボード ASMB-817, ASMB-927, ASMB-977、ASMB-831**BIOS、およびLAN Firmware更新のお知らせ**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、生産性向上、および不具合修正のため、産業用サーバマザーボード ASMB-817, ASMB-927, ASMB-977, ASMB-831 BIOS、およびLAN Firmwareが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-817I-00A1
- ASMB-817T2-00A1
- ASMB-817T2-00A1U
- ASMB-927T2-00A1
- ASMB-927T2-00A1U
- ASMB-977I-00A1
- ASMB-977T2-00A1
- ASMB-977T2-00A1U
- ASMB-831T2-00A1

(2) 変更によるインパクト

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New W/O

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-817I-00A1 ASMB-817T2-00A1 ASMB-817T2-00A1U ASMB-927T2-00A1 ASMB-927T2-00A1U ASMB-977I-00A1 ASMB-977T2-00A1 ASMB-977T2-00A1U ASMB-831T2-00A1	ECOM-216635	July 2024	New W/O	1. 10G LAN X710 FW add OS2BMC function that uses with Advantech BMC. 2. ASMB-817/977 BIOS update to V2.01 for manufacturing process improvement, fixed long time boot issue on I SKU when enable redfish but BMC CONFIG is incorrect.

カットイン日程はあくまで予想となります。工場の生産スケジュールによって前後することがあります。

(4) 変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-817 ASMB-927 ASMB-977 ASMB-831	1420057123 (V1.0)	1420060698 (V3.0)	LAN FW	No	10G LAN X710 FW add OS2BMC function that uses with Advantech BMC
ASMB-817	1420060520 (V2.00)	1420060714 (V2.01)	BIOS FW	No	BIOS update to V2.01 for manufacturing process improvement, fixed long time boot issue on I SKU when enable redfish but BMC CONFIG is incorrect.
ASMB-977	1420060531 (V2.00)	1420060715 (V2.01)	BIOS FW	No	

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022