

2024年11月20日  
アドバンテック株式会社

**産業用サーバマザーボードASMB-586、ASMB-588、ASMB-786、ASMB-788**

**IOシールド変更のお知らせ**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

産業用サーバマザーボードASMB-586、ASMB-588、ASMB-786、ASMB-788のIOシールドに付属のガスケットの寸法が変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

**(1) 対象製品型番 (T型番は対象になりません)**

ASMB-586 series
ASMB-786 series
ASMB-588 series
ASMB-788 series

**(2) 当変更による影響**

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	No
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	Running Change

**(3) 変更詳細 :**

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-586 series ASMB-786 series	1960088060T001	1960088060T021	1U I/O shield	Y	1. Gasket size large than I/O shield 2. Optimize gasket size to fit I/O shield.
ASMB-588 series ASMB-788 series	1960088021T011	1960088021T021	2U I/O shield		

現行	新規
 <p>組付け時に LAN、USB 側に圧縮されたガスケットがはみ出ることがあります。</p>	

**(4)変更時期 :**

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
◆ TPN	NA	NA	NA	Contact PM by request
ASMB-586 series ASMB-786 series	ECOM-221209	Nov. 2024	Running change	Optimize gasket dimension
ASMB-588 series ASMB-788 series	ECOM-221048			

カットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022