

2022年3月15日
アドバンテック株式会社

コンパクト産業用PC MIC-770 V2 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、セキュリティ向上と機能改善、並びにiBMC V1.1機能の搭載のため、コンパクト産業用PC MIC-770 V2のBIOSが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- MIC-770H-20A1
- MIC-770H-21A1
- MIC-770H-22A1
- MIC-770W-20A1
- MIC-770W-20A1U
- MIC-770W-21A1
- MIC-770W-20A1
- MIC-770W-20A1U
- MIC-770W-21A1

(2) 変更に伴うインパクト

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications ^{Note}	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New working order

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
MIC-770H-20A1 MIC-770H-21A1 MIC-770H-22A1	ECOM-186674	Feb./2022	New working order	Change BIOS from 1420051215 (V1.10) to 1420054625 (V2.00).
MIC-770W-20A1 MIC-770W-20A1U MIC-770W-21A1	ECOM-186674	Feb./2022	New working order	Change BIOS from 1420054625 (V1.10) to 1420054626 (V2.00).
MIC-770W-20A1 MIC-770W-20A1U MIC-770W-21A1	ECOM-187152	Feb./2022	New working order	Change iBMC FW from 1420051174 (V1.00) to 1420054708 (V1.01).

カットイン日程は工場の生産スケジュールにより前後します。上記はあくまで予想であることをご了承ください。

(3) 製品変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
MIC-770H-20A1 MIC-770H-21A1 MIC-770H-22A1	1420051215(V1.10)	1420054625(V2.00)	Firmware	No	<ol style="list-style-type: none"> Update ME code for Intel Security Advisory (INTEL-SA-00459). Update micro code for Intel Security Advisory (INTEL-SA-00459, INTEL-SA-00463, INTEL-SA-00464). Add Secure Boot function. Default setting is disabled. Update for other product enhancement functions.
MIC-770W-20A1 MIC-770W-20A1U MIC-770W-21A1	1420054625(V1.10)	1420054626(V2.00)	Firmware	No	<ol style="list-style-type: none"> Update ME code for Intel Security Advisory (INTEL-SA-00459). Update micro code for Intel Security Advisory (INTEL-SA-00459, INTEL-SA-00463, INTEL-SA-00464). Add Secure Boot function. Default setting is disabled. Add BIOS item to disable/enable iBMC function. Default setting is enabled. Update iBMC to support iBMC 1.1. Update for other product enhancement functions.
MIC-770W-20A1 MIC-770W-20A1U MIC-770W-21A1	1420051174(V1.00)	1420054708(V1.01)	Firmware	No	<ol style="list-style-type: none"> Update iBMC firmware (B11) to support iBMC 1.1.

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022