

2022年3月18日
アドバンテック株式会社

産業用サーバマザーボード ASMB-816、ASMB-976

BMCファームウェア変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、機能改善、並びに不具合修正のため、産業用サーバマザーボード ASMB-816、ASMB-976の BMCファームウェアが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-816-00A1
- ASMB-816I-00A1
- ASMB-816T2-00A1
- ASMB-816T2-00A1U
- ASMB-976-00A1
- ASMB-976T2-00A1
- ASMB-976T2-00A1U

(2) 変更に伴うインパクト

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New W/O

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-816-00A1 ASMB-816I-00A1 ASMB-816T2-00A1 ASMB-816T2-00A1U	ECOM-187795	Apr 2022	New W/O	Change BMC firmware 3.2.34.1007 to 03.03.00.0003
ASMB-976-00A1 ASMB-976T2-00A1 ASMB-976T2-00A1U				

カットイン日程は工場の生産スケジュールにより前後します。上記はあくまで予想であることをご了承ください。

(3) 製品変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-816	1420053383 (3.2.34.1007)	1420054754 (03.03.00.0003)	FW	No	1. Support multi-platform 2. Modify BMC firmware version management mechanism 3. Fix some web page not found error 4. Modify CSRF token management mechanism to fix CSRF json list bug 5. Fix web crash after iKVM working for a long time 6. Unify dedicated LAN LED behavior 7. Fix PHY link disconnects error when power mode changes.
ASMB-976					

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022