

2022年6月28日
アドバンテック株式会社

サーバマザーボードASMB-816プリント基板、及び搭載コンポーネント 変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、搭載コンポーネントのEOLに伴い、サーバマザーボードASMB-816プリント基板、及び搭載コンポーネントが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-816-00A1
- ASMB-816I-00A1
- ASMB-816T2-00A1

(2) 変更実施スケジュール

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	No
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	Yes
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New W/O

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-816-00A1 ASMB-816I-00A1 ASMB-816T2-00A1	ECOM-192007	Aug 2022	New W/O	1. For standard product, 96-level part numbers upgrade only. All the ordering part numbers keep the same. 2. Change 96910816000 to 9692S816001 3. Change 96918161000 to 9692S816101 4. Change 9691816T000 to 9692S816T01

カットイン日程はあくまで予想となります。工場の生産スケジュールによって前後することがあります。

(3)変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-816	19A1081601-01 (A101-2)	19A2S81610-01 (A102-1)	HW	Yes	1. PCB version change from A101-2 to A102-1. 2. Change EOL and long L/T Components 3. Improve share BMC LAN performance
	1315700214 (2N7002DW-7-F)	1310006408-01 (2N7002KDW)	HW		
	1410016586 (NCP303LSN30T1G)	1410032076-01 (NCV303LSN30T1G)	HW		
	1212004051-01 (NFP0QHB542HS2D)	1212004724-01 (NFG0QHB542HS2D)	HW		
	1310003898 (AP2310GN)	1310006826-01 (P8806BM)	HW		
	1410024845-01 (AT24C02D-XHM-T)	1410031832-01 (BR24G02FVT-3GE2)	HW		

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022