

2023年8月25日

アドバンテック株式会社

Microchip Super I/Oの供給不安定による、製造状況を改善するため、代替部品登録のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件につきまして、ESBC 製品にて使用されている、Microchip Super I/O : SCH3114-NU (ADV P/N: 1410000265; 0°C~70°C) 供給不足による、製造状況を改善するため、SCH3114I-NU は代替部品として登録いたします。

下記の型番の製品仕様変更に伴う対策を通知させていただきます。

記

(1) 対象製品型番 :

1. PCM-3365 Std. P/Ns listed as below and the related T-P/Ns
PCM-3365E-S3A2, PCM-3365EW-S3A2, PCM-3365EW-S9A2, PCM-3365N-S8A2
2. MIO-2263 Std. P/Ns listed as below and the related T-P/Ns
MIO-2263E-S3A2, MIO-2263J-U0A2, MIO-2263JH-U0A2, MIO-2263EZ-2GS3A2, MIO-2263EZ22GS3A2
3. MIO-3260 Std. P/Ns listed as below and the related T-P/Ns
MIO-3260L-S3A2, MIO-3260L-S8A2, MIO-3260C-S8A2, MIO-3260LZ22GS3A2, MIO-3260LZ22GS8A2, MIO-3260CZ22GS8A2
4. MIO-2360 Std. P/Ns listed as below and the related T-P/Ns
MIO-2360N-S2A2, MIO-2360N-S1A2, MIO-2360AX-S8A2
5. MIO-3360 Std. P/Ns listed as below and the related T-P/Ns
MIO-3360N-S2A2, MIO-3360N-S1A2

注 : カスタマイズTPN品へも対応については弊社代理店もしくは弊社営業担当にお問い合わせください。

(2) 変更理由&内容 :

Microchip Super I/O : SCH3114-NU (ADV P/N: 1410000265; 0°C~70°C) 供給不足による、ESBC 製品: PCM-3365、MIO-2263、MIO-3260、MIO-2360、MIO-3360 の納期に影響が発生しました。状況を改善するため、SCH3114I-NU は代替部品として登録いたします。又、Microchip Super I/O : SCH3114-NU (ADV P/N: 1410000265、0°C~70°C) とSCH3114I-NU (ADV P/N: 1410019051、-40°C~85°C) は両方とも P2P ドロップ互換性のあるコンポーネントであり、特徴や機能に同じですが、動作温度仕様が違います。

Original P/N	2 nd source P/N
ADV P/N: 1410000265 IC SCH3114-NU LPC IO with 8042 KBC SMD VTQFP 128 Mfr.: Microchip Mfr. P/N: SCH3114-NU	ADV P/N: 1410019051 IC SCH3114i-NU PWM SMD VTQFP 128P Mfr.: Microchip Mfr. P/N: SCH3114I-NU

(3) 導入日程について :

User	Original Part	Replacement	Schedule
STD-P/N	SCH3114-NU (ADV P/N: 1410000265)	SCH3114I-NU (ADV P/N: 1410019051)	2023/09/01
T-P/N	SCH3114-NU (ADV P/N: 1410000265)	SCH3114I-NU (ADV P/N: 1410019051)	2023/09/01

※ お客様が特定の T-P/N 用のオリジナルのスーパー I/O を保持したい場合は、2023 年 8 月 28 日の終わりまでに相手方に通知してください。ただし、供給の問題により、配送スケジュールが影響を受け、延期される可能性があります。

※ 固定 BOM P/N では、元の Super I/O を変更せずに保持し、顧客の承認を待ちますが、供給の問題により納期が影響を受け、延期される可能性があります。

(4) 変更の影響 :

項目	影響
PCB 設計への変更	無し
BIOS	無し
EC Firmware	無し(SCH3114 is Super I/O. No EC F/W)
物理的な見直しの変更	無し
注文 P/N の変更	無し
OS	無し

(5) Last-Time-Buy :

End-of-Life Announce	Last-time-buy Date	Last-time Shipment Date
N/A	N/A	N/A

(6) PCNバージョン履歴

Revision	Date	Description
v1.0	23 th , Aug, 2023	Initial version

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032 東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル)

FAX: :03-6802-10222