

タッチパネルPC PPC-300 TGLシリーズ

PPC-300 EHLシリーズ 製品仕様変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、タッチパネルPC PPC-300 TGLシリーズ, PPC-300 EHLシリーズに関して製品仕様が変更となりますのでここにご案内申し上げます。

記

1)対象製品型番

	対象製品型番	現行 LAN IC	新規 LAN IC	ドライバ変更
PPC-315W TGL	PPC-315W-PB30A PPC-315W-PB50A PPC-315W-PB70A PPC315WRB2301-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-318W TGL	PPC-318W-PB3A PPC-318W-PB5A PPC-318W-PB7A PPC318WPB2301-T PPC318WPB2401-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-321W TGL	PPC-321W-PB30A PPC-321W-PB50A PPC-321W-PB70A PPC-321W-EMKS PPC321WPB2301-T PPC321WPB2302-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-324W TGL	PPC-324W-PB3A PPC-324W-PB5A PPC-324W-PB7A	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-310 EHL	PPC-310-RJ60A PPC-310-PJ60A PPC-310-BIOE PPC-310-OMR PPC310RJ2301-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-312 EHL	PPC-312-PJ60A PPC-312-RJ60A PPC-312-FKS C-PPC312RJ6-KOI-1 PPC312RJ2401-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-315 EHL	PPC-315-PJ60A PPC-315-RJ60A PPC315RJ62301-T PPC315RJ62401-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes
PPC-321 EHL	PPC-321W-PJ60A PPC321WPJ2401-T	LAN IC I225 1410029502-01	LAN IC I226 1410032539-01	Yes

2)変更理由、変更内容

・対象PPCシリーズに搭載しているインテルLANチップI225-LMが2027年に製造中止となり、現在供給が非常に逼迫しているため、インテルLANチップI226-LMに変更

3)変更時期

2024年5月製造分より順次導入予定

4)製品へのインパクト

ハードウェア設計への影響 : 無し

BIOS変更への影響 : 無し

ソフトウェア設計への影響 : 有り

機械的および熱的な影響 : 無し

発注部品番号への影響 : 無し

物理的な外観への影響 : 無し

5)ドライバダウンロードリンク

PPC-300 TGL シリーズ: [Driver for PPC-415 TGL_PPC-3xxW TGL - Advantech Support](#)

PPC-300 EHL シリーズ: [Driver for PPC-3xx\(W\) EHL - Advantech Support](#)

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022