

2024年4月23日
アドバンテック株式会社

産業用マザーボード AIMB-788 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、Intel第14世代Core iプロセッサへの対応と、その他改善のためBIOSが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- AIMB-788G2-00A1
- AIMB-788G2-00A1U

(2) 変更によるインパクト

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications ^{Note}	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New working order

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
AIMB-788G2-00A1	ECOM-214171	2024-April	New working order	1. Support Intel Core 14th Gen Desktop Processors 2. Fix the buzzer cannot make any sound in OS. 3. Add the naming of each PCIe slot to match PCB printing. 4. Update AMI TSE solution for logo fail vulnerability. 5. Change "Recovery mode" to "Acronis Recovery mode" on the iBMC page.
AIMB-788G2-00A1U	ECOM-214171	2024-April	New working order	1. Support Intel Core 14th Gen Desktop Processors 2. Fix the buzzer cannot make any sound in OS. 3. Add the naming of each PCIe slot to match PCB printing. 4. Update AMI TSE solution for logo fail vulnerability. 5. Change "Recovery mode" to "Acronis Recovery mode" on the iBMC page.

(3)変更詳細情報

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
AIMB-788G2-00A1	1420057783 (V200)	1420060119 (V300)	Firmware	No	BIOS update to support Intel Core 14th Gen Desktop Processors and other improvements.
AIMB-788G2-00A1U	1420057783 (V200)	1420060119 (V300)	Firmware	No	BIOS update to support Intel Core 14th Gen Desktop Processors and other improvements.

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022