

2024年7月9日

アドバンテック株式会社

産業用サーバマザーボード ASMB-788シリーズ BIOS更新のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、Intel第14世代Core i プロセッサへの対応、不具合修正のため、産業用サーバマザーボード ASMB-788シリーズのBIOSが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-788G2-00A1
- ASMB-788G4-00A1
- ASMB-788G4-00A1U

(2) 変更によるインパクト

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New working order

(3) 変更実施スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-788	ECOM-214896	July, 2024	New W/O	1. Update BIOS to V3.00 & implement Advantech BMC 2. The BIOS V3.00 need to paired with BMC V0.80 and BMC config for IPMI display properly.

カットイン日程はあくまで予想となります。工場の生産スケジュールによって前後することがあります。

(4) 変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-788G2-00A1 ASMB-788G4-00A1 ASMB-788G4-00A1U	1420057677 (V2.00)	1420060462 (V3.00)	BIOS	N	1. Update code to merge Raptorlake refresh platform 2. Fix logofail security issue 3. Mini PWM setting from 20% to 40% 4. Function improvement
ASMB-788G4-00A1 ASMB-788G4-00A1U	1420050609	1420058254	LAN FW	N	5. I210 FW add OS2BMC function that uses with Advantech BMC
	1420056026 (20220912) NA	1420060291 (V0.80) 2080011598	BMC FW BMC Config	N N	Advantech FW 1 ST implement

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022