

PCN-S241102

2024年11月28日

アドバンテック株式会社

SOM-6884のECファームウェアおよびBIOS更新のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
低温時の不具合および USB4の S3からの復帰時の不具合改善のため SOM-6884で使用している EC ファームウェアと BIOS を更新します。
下記の通り影響範囲と日程をご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 :

SOM-6884 (カスタマイズTPNを含む)

(2) 変更内容 :

- 1. Embedded Controller (EC) のファームウェアを更新します。
- 2. USB4オプションモデルのBIOSを更新します。

元のP/N	新しいP/N
1-1. EC for A1: 1420060669 RDC SOM-6884 V01004005 CS: 0ECAE14C A9620LIF2A(E)	1-1. EC for A1: 1420061628 RDC SOM-6884 V0101 CS:0ECA929B A9620LIF2A(EIO-21
1-2. EC for A1 USB4 SKU: 1420060660 RDC SOM-6884 A1 A01074443 CS: 0EC83CF3 A9620LIF2	1-2. EC for A1 USB4 SKU: 1420061766 RDC SOM-6884+MZZ0 A0108 CS:0EC80D23 A9620LIF2A(E
1-3. EC for A2: 1420060650 RDC SOM-6884 A2 V01034323 CS:0ECADD50 A9620LIF2A	1-3. EC for A2: 1420061656 RDC SOM-6884 A2 V01044516 CS:0ECA8BA2 A9620LIF2A
2. BIOS for A1 USB4 SKU: 1420060423 BIOS SOM-6884 0260V112 CS: C147 W25R256JVEIQ	2. BIOS for A1 USB4 SKU: 1420061772 BIOS SOM-6884+MZZ0 0260V113 CS:54CC W25R256JVEIQ

(3) 変更の影響：

項目	影響
PCB 設計の変更	無し
BIOS	変更されます
EC ファームウェア	変更されます
OS	無し
ドライバー	無し
機能への影響	無し

(4) 製品の対応について：

SOM-6884

型番タイプ	Effective Date
標準 Part Number	2024 年 12 月
T-Part Number	お客様の承認次第

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022